

BISERICA DIN IONEȘTII GOVORII, JUDEȚUL VÂLCEA

Biserica de lemn din Ionești, boltă absidă altar, perete est




Biserica de lemn din Ionești, boltă absidă altar, perete est



Biserica de lemn din Ionești, boltă absidă altar, perete nord




Biserica de lemn din Ionești, boltă absidă altar, perete nord



Biserica de lemn din Ionești, boltă absidă altar, perete sud



Biserica de lemn din Ionești, boltă absidă altar, perete sud



Biserica de lemn din Ionești, absidă altar, perete est



Biserica de lemn din Ionești, absidă altar, perete est




BISERICA DIN AMĂRĂȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA

Biserica de lemn din Amărăști, absidă altar, perete est



Biserica de lemn din Amărăști, absidă altar, perete est



Biserica de lemn din Amărăști, absidă altar, perete nord



Biserica de lemn din Amărăști, absidă altar, perete nord



Biserica de lemn din Amărăști, absidă altar, perete nord-est



Biserica de lemn din Amărăști, absidă altar, perete nord-est



SIMBOLURI GRAFICE PRIVIND STAREA DE CONSERVARE

Structura de lemn:



Depuneri de praf

Stratul suport al picturii (intonaco):



Depuneri de praf



Lacune



Macrofisuri



Desprinderi



Dislocari

Stratul de culoare:



Depuneri de praf



Lacune



Halouri albe